



ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE
DIRECCIÓN TÉCNICA
JEFATURA DE PROYECTO DE CALIDAD DEL
AGUA E IMPACTO AMBIENTAL

LABORATORIO REGIONAL GOLFO NORTE

INFORME DE RESULTADOS

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Dirección Técnica
Dirección: Libramiento Emilio Portes Gil, No. 200,
Col. Miguel Alemán. CP 87030, Cd. Victoria Tam.

Informe No. 009 / 22

DATOS DE LA MUESTRA

Descripción: Playa Miramar acceso 3 Blueflag
Clave: PMC2-0522

Hoja No 1 de 1

No. de identificación: 016/22

Localidad, Municipio y Estado: Cd. Madero, Tamaulipas

Tipo de matriz: Agua de mar

Muestreador: Biol. Reyes Jehovany Villafuerte Martinez

Método de muestreo: NMX-AA-014-1980

Plan de muestreo: LRGN/22/11

Fecha y hora de muestreo:

30 de mayo de 2022; 10:43 h

Fecha y hora de recepción de la muestra:

30 de mayo de 2022; 12:18 h

PARÁMETRO	UNIDAD	RESULTADO	FECHA DE ANÁLISIS	MÉTODO ACREDITADO (SI / NO)	MÉTODO DE ENSAYO
TEMPERATURA AMBIENTE	°C	29	30/05/2022	NO	N/A
TEMPERATURA DEL AGUA	°C	25	30/05/2022	SI	NMX-AA-007-SCFI-2013
PROFUNDIDAD DE MUESTREO	m	0.30	30/05/2022	NO	N/A
PROFUNDIDAD DEL AGUA	m	1.20	30/05/2022	NO	N/A
pH	U. de pH	8.2	30/05/2022	SI	NMX-AA-008-SCFI-2016
ENTEROCOCOS	NMP/100mL	<10	30/05/2022	SI	NMX-AA-120-SCFI-2016

EL PRESENTE INFORME ES REPRESENTATIVO Y CORRESPONDE A LA MUESTRA ANALIZADA

F-D-16

N/A = NO APLICA

OBSERVACIONES: Coordenadas 22°17'2.42"N 97°47'52.92"O Se tiene un cielo 10% nubes durante el proceso de toma de muestra.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS A 31 DE MAYO DEL 2022

REVISÓ

QFB. ARIANNA GARCIA CARRIZALES
RESPONSABLE DE CONTROL DE LA CALIDAD

APROBÓ

I.Q. MONICA MIGUEL GIL
JEFE DEL LABORATORIO

ESTE DOCUMENTO SOLO PODRÁ SER REPRODUCIDO PARCIAL O TOTALMENTE CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE ESTE ORGANISMO DE CUENCA

Carretera Tampico-Altamira Km 21.4, Altamira, Tam C.P. 89600

Tel - 01-833-264-02-75 Fax - 01-833-211-43-15

monica.miguel@conagua.gob.mx

Permitanos brindar un mejor servicio, envíenos sus sugerencias a la dirección electrónica o comuníquese a los teléfonos arriba señalados