



ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE  
DIRECCIÓN TÉCNICA  
JEFATURA DE PROYECTO DE CALIDAD DEL  
AGUA E IMPACTO AMBIENTAL

LABORATORIO REGIONAL GOLFO NORTE

INFORME DE RESULTADOS

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Dirección Técnica  
Dirección: Libramiento Emilio Portes Gil, No. 200,  
Col. Miguel Alemán. CP. 87030, Cd. Victoria Tam.

Informe No. 010 / 22

DATOS DE LA MUESTRA

Descripción: Playa Miramar acceso 3 Blueflag zona centro  
Clave: PMC-0622

Hoja No 1 de 3

No. de identificación: 017/22

Localidad, Municipio y Estado: Cd. Madero, Tamaulipas

Tipo de matriz: Agua de mar

Muestreador: Biol. Reyes Jehovany Villafuerte Martinez

Método de muestreo: NMX-AA-014-1980

Plan de muestreo: LRGN/22/12

Fecha y hora de muestreo:

09 de junio de 2022; 14:15 h

Fecha y hora de recepción de la muestra:

09 de junio de 2022, 17:05 h

PARÁMETRO	UNIDAD	RESULTADO	FECHA DE ANALISIS	MÉTODO ACREDITADO (SI/NO)	MÉTODO DE ENSAYO
TEMPERATURA AMBIENTE	°C	29	09/06/2022	NO	N/A
TEMPERATURA DEL AGUA	°C	27	09/06/2022	SI	NMX-AA-007-SCFI-2013
PROFUNDIDAD DE MUESTREO	m	0.30	09/06/2022	NO	N/A
PROFUNDIDAD DEL AGUA	m	1.10	09/06/2022	NO	N/A
ENTEROCOCOS	NMP/100mL	<10	10/06/2022	SI	NMX-AA-120-SCFI-2016

EL PRESENTE INFORME ES REPRESENTATIVO Y CORRESPONDE A LA MUESTRA ANALIZADA

N/A = NO APLICA

F-D-16

OBSERVACIONES: Se tiene un cielo nublado 40% durante el proceso de toma de muestra

ALTAMIRA, TAMAULIPAS A 11 JUNIO DEL 2022

REVISÓ

P.A. Reyes Jehovany Villafuerte Mtz.

QFB ARIANNA GARCIA CARRIZALES

RESPONSABLE DE CONTROL DE LA CALIDAD

APROBÓ

I.Q. MONICA MIGUEL GIL

JEFE DEL LABORATORIO

ESTE DOCUMENTO SOLO PODRA SER REPRODUCIDO PARCIAL O TOTALMENTE CON LA AUTORIZACION PREVIA Y POR ESCRITO DE ESTE ORGANISMO DE CUENCA

Carretera Tampico-Altamira Km 21.4 Altamira, Tam. C.P. 89600

Tel - 01-833-264-02-75 Fax - 01-833-211-43-15

[monica.miguel@conagua.gob.mx](mailto:monica.miguel@conagua.gob.mx)

Permitanos brindarle un mejor servicio: envíenos sus sugerencias a la dirección electrónica o comuníquese a los teléfonos arriba señalados



ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE  
DIRECCIÓN TÉCNICA  
JEFATURA DE PROYECTO DE CALIDAD DEL  
AGUA E IMPACTO AMBIENTAL

LABORATORIO REGIONAL GOLFO NORTE

INFORME DE RESULTADOS

DATOS DEL CLIENTE

Nombre Dirección Técnica  
Dirección: Libramiento Emilio Portes Gil, No. 200,  
Col. Miguel Alemán, CP. 87030, Cd. Victoria Tam.

Informe No. 010 / 22

DATOS DE LA MUESTRA

Descripción: Playa Miramar Marbella zona sur  
Clave: PMC2-0622  
No. de identificación: 018/22  
Localidad, Municipio y Estado: Cd. Madero, Tamaulipas  
Tipo de matriz: Agua de mar  
Muestreador: Biol. Reyes Jehovany Villafuerte Martinez  
Método de muestreo: NMX-AA-014-1980  
Plan de muestreo: LRGN/22/12

Hoja No 2 de 3

Fecha y hora de muestreo:  
09 de junio de 2022, 14:40 h  
Fecha y hora de recepción de la muestra:  
09 de junio de 2022; 17:05 h

PARÁMETRO	UNIDAD	RESULTADO	FECHA DE ANALISIS	MÉTODO ACREDITADO (SI / NO)	MÉTODO DE ENSAYO
TEMPERATURA AMBIENTE	°C	29	09/06/2022	NO	N/A
TEMPERATURA DEL AGUA	°C	27	09/06/2022	SI	NMX-AA-007-SCFI-2013
PROFUNDIDAD DE MUESTREO	m	0.30	09/06/2022	NO	N/A
PROFUNDIDAD DEL AGUA	m	1.10	09/06/2022	NO	N/A
ENTEROCOCOS	NMP/100mL	<10	10/06/2022	SI	NMX-AA-120-SCFI-2016

EL PRESENTE INFORME ES REPRESENTATIVO Y CORRESPONDE A LA MUESTRA ANALIZADA

N.A = NO APLICA

F-D-16

OBSERVACIONES: Se tiene un cielo nublado 40% durante el proceso de toma de muestra

ALTAMIRA, TAMAULIPAS A 11 JUNIO DEL 2022

REVISÓ

PA. Reyes Jehovany Villafuerte

QFB ARIANNA GARCIA CARRIZALES

RESPONSABLE DE CONTROL DE LA CALIDAD

APROBÓ

I.Q. MONICA MIGUEL GIL  
JEFE DEL LABORATORIO

ESTE DOCUMENTO SÓLO PODRÁ SER REPRODUCIDO PARCIAL O TOTALMENTE CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE ESTE ORGANISMO DE CUENCA

Carretera Tampico-Altamira Km 21.4, Altamira, Tam C.P. 89600

Tel - 01-833-264-02-75 Fax.- 01-833-211-43-15

[monica.miguel@conagua.gob.mx](mailto:monica.miguel@conagua.gob.mx)

Permítanos brindarle un mejor servicio, envíenos sus sugerencias a la dirección electrónica o comuníquese a los teléfonos arriba señalados



ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE  
DIRECCIÓN TÉCNICA  
JEFATURA DE PROYECTO DE CALIDAD DEL  
AGUA E IMPACTO AMBIENTAL

LABORATORIO REGIONAL GOLFO NORTE

INFORME DE RESULTADOS

DATOS DEL CLIENTE

Nombre Dirección Técnica  
Dirección Libramiento Emilio Portes Gil, No. 200,  
Col. Miguel Alemán CP. 87030, Cd. Victoria Tam.

Informe No. 010 / 22

DATOS DE LA MUESTRA

Descripción Playa Miramar torre 11 zona norte  
Clave. PMC3-0622

Hoja No 3 de 3

No de identificación 019/22

Localidad, Municipio y Estado Cd. Madero, Tamaulipas

Tipo de matriz Agua de mar

Muestrador Biol. Reyes Jehovany Villafuerte Martínez

Método de muestreo NMX-AA-014-1980

Plan de muestreo LRGN/22/12

Fecha y hora de muestreo

09 de junio de 2022 15:01 h

Fecha y hora de recepción de la muestra

09 de junio de 2022 17:05 h

PARAMETRO	UNIDAD	RESULTADO	FECHA DE ANALISIS	METODO ACREDITADO (SI/NO)	MÉTODO DE ENSAYO
TEMPERATURA AMBIENTE	°C	29	09/06/2022	NO	N/A
TEMPERATURA DEL AGUA	°C	27	09/06/2022	SI	NMX-AA-007-SCFI-2013
PROFUNDIDAD DE MUESTREO	m	0.30	09/06/2022	NO	N/A
PROFUNDIDAD DEL AGUA	m	1.10	09/06/2022	NO	N/A
ENTEROCOCOS	NMP/100mL	<10	10/06/2022	SI	NMX-AA-120-SCFI-2016

EL PRESENTE INFORME ES REPRESENTATIVO Y CORRESPONDE A LA MUESTRA ANALIZADA

F-D-16

N/A = NO APLICA

OBSERVACIONES: Se tiene un cielo nublado 40% durante el proceso de toma de muestra

ALTAMIRA, TAMAULIPAS A 11 JUNIO DEL 2022

REVISÓ

  
P.A. Reyes Jehovany Villafuerte Martínez

QFB ARIANNA GARCIA CARRIZALES

RESPONSABLE DE CONTROL DE LA CALIDAD

APROBÓ

  
IQ MONICA MIGUEL GIL

JEFE DEL LABORATORIO

ESTE DOCUMENTO SOLO PODRÁ SER REPRODUCIDO PARCIAL O TOTALMENTE CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE ESTE ORGANISMO DE CUENCA

Carretera Tampico-Altamira Km. 21.4 Altamira Tam. C.P. 89600

Tel - 01-833-264-02-75 Fax - 01-833-211-43-15

[monica.miguel@conagua.gob.mx](mailto:monica.miguel@conagua.gob.mx)

Permitanos brindarle un mejor servicio: envíenos sus sugerencias a la dirección electrónica o comuníquese a los teléfonos arriba señalados