



ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE
DIRECCIÓN TÉCNICA
JEFATURA DE PROYECTO DE CALIDAD DEL
AGUA E IMPACTO AMBIENTAL

LABORATORIO REGIONAL GOLFO NORTE

INFORME DE RESULTADOS

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Dirección Técnica
Dirección: Libramiento Emilio Portes Gil, No. 200,
Col. Miguel Alemán. CP. 87030, Cd. Victoria Tam.

Informe No. 034 / 22

DATOS DE LA MUESTRA

Descripción: Playa Miramar torre 11 zona norte
Clave: PMC3-091122

Hoja No 4 de 5

No. de identificación: 089/22

Localidad, Municipio y Estado: Cd. Madero, Tamaulipas

Fecha y hora de muestreo:

Tipo de matriz: Agua de mar

09 de noviembre de 2022; 12:50 h

Muestreador: Biol. Reyes Jehovany Villafuerte Martinez

Fecha y hora de recepción de la muestra:

Método de muestreo: NMX-AA-014-1980

09 de noviembre de 2022; 14:05 h

Plan de muestreo: LRGN/22/23

PARÁMETRO	UNIDAD	RESULTADO	FECHA DE ANÁLISIS	MÉTODO ACREDITADO (SI / NO)	MÉTODO DE ENSAYO
TEMPERATURA AMBIENTE	°C	28	09/11/2022	NO	N/A
TEMPERATURA DEL AGUA	°C	29	09/11/2022	SI	NMX-AA-007-SCFI-2013
PROFUNDIDAD DE MUESTREO	m	0.30	09/11/2022	NO	N/A
PROFUNDIDAD DEL AGUA	m	1.20	09/11/2022	NO	N/A
pH	U. de pH	8.2	09/11/2022	SI	NMX-AA-008-SCFI-2016
ENTEROCOCOS	NMP/100mL	<10	09/11/2022	SI	NMX-AA-120-SCFI-2016

EL PRESENTE INFORME ES REPRESENTATIVO Y CORRESPONDE A LA MUESTRA ANALIZADA

F-D-16

N/A = NO APLICA.

OBSERVACIONES: Se tiene un cielo soleado 10% nubes durante el proceso de toma de muestra.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS A 14 NOVIEMBRE DEL 2022

REVISÓ

QFB. ARIANNA GARCÍA CARRIZALES
RESPONSABLE DE CONTROL DE LA CALIDAD

APROBÓ

I.Q. MONICA MIGUEL GIL
JEFE DEL LABORATORIO

ESTE DOCUMENTO SOLO PODRÁ SER REPRODUCIDO PARCIAL O TOTALMENTE CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE ESTE ORGANISMO DE CUENCA

Carretera Tampico-Altamira Km. 21.4, Altamira, Tam. C.P. 89600

Tel.- 01-833-264-02-75 Fax.- 01-833-211-43-15

monica.miguel@conagua.gob.mx

Permítanos brindarle un mejor servicio, envíenos sus sugerencias a la dirección electrónica o comuníquese a los teléfonos arriba señalados